

**"ZABEZPIECZENIE I ETAP I REWITALIZACJI SCHRONISKA NR 1 PTTK  
W STARYM FOLWARKU IM. KAZIMIERZA KULWIECIA, Z LAT 1928-1929"  
- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZABEZPIECZENIA**

Fot. 1 Ściana frontowa (południowo-zachodnia) schroniska z naprawioną werandą.



Fot. 2 Ściana frontowa (południowo-zachodnia) schroniska - prostopadły widok na werandę



Fot. 3 Narożnik wschodni ściana północno-wschodnia schroniska.



Fot. 4 Widok od strony południowo-wschodniej.



Fot. 5 Narożnik północny i ściana północno-zachodnia schroniska.



Fot. 6 Narożnik zachodni i ściana południowo-zachodnia schroniska.



Fot. 7 Tablica informacyjna na budynku schroniska.



Stary Folwark; 04.10.2025 r.